

Star Brite Xtreme Clean

Český praktický návod • Kód zboží 18300180

Kód výrobce 083222 / 83222 • 650 ml

Použití a příprava

Univerzální čistič lodních povrchů v rozprašovači. Před použitím vyzkoušejte snášenlivost na malé skryté ploše. Není dezinfekcí ani ochranným voskem.

Postup použití

1. Nastříkejte na znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou, kartáčem nebo hadříkem.
2. Nechte působit 15-30 sekund, poté lehce otřete nebo vykartáčujte.
3. Důkladně opláchněte vodou.
4. U odolných skvrn postup zopakujte s působením přibližně jednu minutu; lehce očistěte a znovu opláchněte.

Bezpečnost a péče

Nebezpečí. H315: Dráždí kůži. H318: Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice a brýle (P280). Nevdechujte aerosol a pracujte ve větraném prostoru. Uchovávejte mimo dosah dětí (P102).

Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze snadno odstranit, a pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře (P310). Mějte po ruce obal nebo štítek (P101).

Nemíchejte s jinými přípravky. Uchovávejte v původním obalu na chladném, suchém a větraném místě, chraňte před mrazem. Zabraňte úniku do povrchových a podzemních vod.

Podklady a rozsah návodu

Pokyny výrobce Star Brite Ultimate Xtreme Clean; český bezpečnostní list 832XX, revize 17. 7. 2022.

Zpracovalo ALL4BOATS podle uvedených podkladů. Tento praktický přehled není bezpečnostním listem ani novou etiketou. Před použitím čtěte označení dodaného balení a úplnou dokumentaci výrobce.